



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Тверской области
Прокуратура
Торопецкого района

Директору ГБУ «Торопецкий ПНИ»
Ивановой И.А.

ул. Соловьева, д. 8, г. Торопец,
Тверская область, 172840

16.03.2021 № 435-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности, санитарно-
эпидемиологического
законодательства, законодательства
об охране здоровья граждан,
направленных на недопущение
распространения новой
коронавирусной инфекции в
учреждениях с круглосуточным
пребыванием граждан

Прокуратурой Торопецкого района 02.03.2021 проведена проверка в результате возгорания 01.03.2021 комнаты № 6 корпуса № 2 в ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат» исполнения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности круглосуточного учреждения, расположенного в д. Дергино Торопецкого района, в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной

ТР* 02666

Вх. № 164
от 19.03.21
Василь

охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Согласно приказу МЧС России от 12.03.2020 № 151 утверждены свод правил СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее СП 2.13130.2020).

В соответствии с п. 6.7.11 СП 2.13130.2020 стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий ДОО, (класс Ф1.1), а также клубов (класс Ф2.1) в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1 - С3, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности К0.

Согласно п.п. а, в, г, з п. 35 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

В силу п. 77 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки). Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

В соответствии с приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175 утвержден «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». (далее - СП 5.13130.2009)

Согласно п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздухопроводы, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.

В соответствии с приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 утвержден свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130).

Согласно п. 4.2.19 СП 1.13130 ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНД И ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам установлено, что в административном здании второго этажа ГБУЗ «Торопецкая ПНИ», а именно в кабинете бухгалтерии допущена горючая отделка стен (деревянный сайдинг) и электрическая проводка проложена по горючей отделке стен.

Аналогичные нарушения выявлены в кабинете директора, в кабинете № 6 административного здания второго этажа, в кабинете отдела кадров № 7, в помещении отдыха персонала столовой – допущена горючая отделка стен и потолка.

Вместе с тем, в кабинете отдела кадров № 7 социального учреждения эксплуатируется электрический чайник. Аналогичные нарушения выявлены в корпусе № 4 в кабинете № 18, на медицинском посту № 2 социального учреждения. На медицинском посту № 2 эксплуатируется электрический чайник, микроволновая печь, телевизор, в нарушение требований п.п. г п. 35 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Кроме того, в административном здании второго этажа, в кабинете № 2 (заместитель директора) используется электрический обогреватель.

В нарушение требований п. 13.3.6 СП 5.13130.2009, в коридоре второго этажа 2 корпуса социального учреждения, пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 0,5 м. от электрической лампы освещения.

На момент проверки, ширина открытой лестницы и эвакуационного выхода со второго этажа корпуса № 2 менее 0,8 м., а именно 0,68 м., а также ширина эвакуационного выхода с первого этажа корпуса № 2 менее 0,8 м., а именно 0,69 м., что свидетельствует о нарушении п. 4.2.19 СП 1.13130.2020.

Помимо этого, в корпусе № 4 социального учреждения, в кабинете старшей медицинской сестры допущена горючая отделка стен, а также электрические провода, розетки, выключатели установлены на горючей отделке стен, эксплуатируется электрический чайник, в нарушение требований п. 6.7.11 СП 2.13130.2020, п.п. г, з п. 35 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Кроме того, в помещении отдыха персонала столовой допущена горючая отделка стен и потолка, а также электрические розетки установлены на горючих отделочных материалах стен.

В корпусе № 1 административного здания ГБУЗ «Торопецкая ПНИ» нарушена изоляция электрического провода в палате.

Кроме того, в помещении гаража обнаружен различный горючий мусор, электрические выключатели и розетки установлены на горючем основании, допускается соединение электропроводов пожароопасным способом «вскрутку», а также не определены категории по пожарной опасности.

В мастерской социального учреждения эксплуатируется отопительная печь с трещинами и разрушениями.

В помещении продовольственного склада эксплуатируется электрический светильник без плафона, а также допускается использование электрических обогревателей и чайников.

Здания для свиней, коров, кормокухни не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а также оборудованы системой оповещения при пожаре.

В помещении КПП социального учреждения, допускается одновременная эксплуатация обогревателя и электрического чайника.

Кроме того, директором ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат» не представлены переработанные инструкции в отношении каждого здания, сооружения о мерах пожарной безопасности социального учреждения с учетом специфики объектов и помещений, в нарушение требований раздела 8 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Выявленные нарушения вышеуказанного законодательства стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами ГБУЗ «Торопецкая ПНИ» и ненадлежащего контроля со стороны руководства.

Неисполнение требований пожарного законодательства могли стать одной из причин наступления пожара 01.03.2021, в результате которого пострадали 4 человека, 2 скончались.

В ходе проведенной проверкой прокуратурой района совместно с начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве, главным специалистом – экспертом соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат» выявлены следующие нарушения, требующие принятия мер прокурорского реагирования.

Так, в ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат» склад расположен в отдельном деревянном здании, на нем осуществляется хранение чистого белья на стеллажах, которое доставляется из прачечной в телеге и в мешках. Вторая часть склада используется для хранения продуктов (крупы), однако, документы на поступающие продукты, представлены частично.

В нарушение требований п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, а именно на апельсины и мандарины в количестве 12 коробок по 10 кг, в связи с тем, что на коробках указанного товара информация на русском языке отсутствует, определить конкретный вид товара (мандарины или апельсины) не представляется возможным.

В нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствует ремонт в помещениях склада для хранения фасованной, низко портящейся продукции, а именно линолеум старый, обнаружены рваные места, со стороны стен отслаивается пластами краска, отсутствует возможность проведения качественной влажной уборки и дезинфекции помещений склада, стеллажи для хранения пищевых продуктов требуют покраски.

В нарушение требований п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в помещении для хранения сахара установлены поддоны, однако, поддоны длительное

время не поднимались, влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств указанного помещения не проводится.

В нарушение требований п. 3.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, режим хранения пищевых продуктов в помещениях склада осуществляется ненадлежащим образом, а именно: говяжьи сардельки в коробках хранятся при температуре +12°C (при нормативной температуре +5°C), сгущенное молоко в банках хранится при температуре +12°C (при нормативной температуре +10°C).

В нарушение требований п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в холодильных камерах для хранения мяса, рыбы установлены поддоны, однако, поддоны давно не поднимались, уборка холодильных камер не проводится.

В нарушение требований п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, сырая рыба и сельдь соленая в ведрах, хранятся в одном холодильном оборудовании.

Кроме того, нарушен режим хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании, а именно: сельдь соленая в ведрах хранится при температуре - 10°C (при нормативной температуре - (- 2-8°C)), п. 3.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помимо этого, требуется проведение косметического ремонта в овощехранилище, а именно: напольное покрытие с выбоинами, стены и потолки промерзли, покрыты инеем, отсутствует возможность качественной влажной уборки и дезинфекции помещения, в нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Вместе с тем, в овощехранилище режим хранения овощей и корнеплодов нарушен, а именно овощи и корнеплоды хранятся при температуре 0°C (при нормативной температуре + 4°C, + 6°C), п. 3.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Кроме того, пищевой блок ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат» размещен на первом этаже главного корпуса. Пищевой блок рассчитан на 100 посадочных мест, на момент проверки, фактически питаются 138 проживающих в социальном учреждении, питание осуществляется в две смены.

Пищевой блок включает в себя следующие помещения: мясной цех, овощной цех первичной обработки, помещение для суточного набора пищевых продуктов, овощной цех, рыбный цех, горячий цех, моечные кухонной и столовой посуды, обеденный зал, административное помещение.

В нарушение требований п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в производственных и подсобных помещениях вентиляция естественная и оборудована приточно-вытяжная с механическим побуждением, над электрическими плитами установлен вытяжной зонт. Вентиляция работает некачественно, на потолке присутствует сырость во всех помещениях пищевого блока, эффективность работы вентиляции не была организована.

В мясном цехе установлено две газовые плиты на случай выключения электроэнергии в социальном учреждении, таким образом, готовка блюд осуществляется в сыром цехе, что влечет об отсутствии последовательности и поточности технологических процессов при приготовлении блюд в экстренных случаях, в нарушение требований п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, при входе для разгрузки пищевых продуктов на пищевой блок, требуется проведение ремонта помещения, а именно: потолок покрыт плесневым грибком, стены покрыты грибком частично, со стен осыпается краска, отсутствует возможность проведения влажной уборки и дезинфекции помещения.

В овощном цехе для первичной обработки овощей установлена картофелечистка, которая, на момент проверки, не работает. Картофель и остальные овощи чистят вручную, что свидетельствует о нарушении п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Кроме того, в овощном цехе для первичной обработки овощей требуется проведение ремонта, а именно: потолок и стены покрыты плесневым грибком, стены покрыты грибком частично, на напольном покрытии плитка частично отсутствует, не представляется возможным проведение влажной уборки и дезинфекции помещения, в нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, уборка овощного цеха для первичной обработки овощей проводится ненадлежащим образом, а именно: на потолке обнаружена паутина, поддоны на напольном покрытии длительное время не поднимались, полы под ними не мылись, а также в помещении грязные полы и стены.

В нарушение п. 3.2, п. 3.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в овощном цехе для первичной обработки овощей картофель хранится неопределённое время в одном баке с маркировкой «овощи вареные», в другом баке от картофеля чувствуется кислый запах.

Кроме того, в помещении для хранения суточного набора продуктов требуется проведение ремонта, а именно: потолок корыт плесневым грибком, стены покрыты грибком частично, а также со стен частично осыпается краска, отсутствует возможность проведения влажной уборки и дезинфекции, в нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент проверки, прокуратурой района, установлено, что овощной цех оборудован бытовой ванной, овощерезкой и двумя моечными раковинами. Однако, одна моечная раковина не подключена к централизованным сетям водоснабжения, кран отсутствует, а также не промаркирована, что свидетельствует о нарушении п. 2.15, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помимо этого, в овощном цехе отсутствует маркировка на технологическом оборудовании, а именно на производственных столах и овощерезке, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в овощном цехе требуется проведение ремонта, а именно: потолок частично покрыт плесневым грибком, со стен частично осыпалась краска, оконный блок прогнил, отсутствует возможность проведения влажной уборки и дезинфекции помещения.

Аналогичное нарушение выявлено в мясном цехе, а именно в помещениях мясорыбного цеха: со стен осыпалась краска, плитка на

напольном покрытии частично расколота, оконные блоки прогнили, в плесневом грибок, отсутствует возможность проведения влажной уборки и дезинфекции.

В нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, бытовая ванная, которая расположена в рыбном цехе имеет сколы.

В горячем цехе пищевого блока требуется проведение ремонта, а именно: над оборудованием пищевых котлов, электрических плит потолок в плесневом грибок, потолок мокрый, пласты штукатурного покрытия нависают над оборудованием, стены в плесневом грибок, краска осыпается, отсутствует возможность проведения влажной уборки и дезинфекции помещения, присутствует вероятность попадания штукатурного покрытия в готовые блюда, в нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Кроме того, в горячем цехе на стене обнаружены тараканы, дезинфекция помещений пищевого блока в 2020 году не проводилась, в нарушение требований п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помимо этого, в моечной кухонной и столовой посуды требуется проведение ремонта, а именно: около оконных проемов обнаружен плесневой грибок, потолок в плесневом грибок, слоями с потолка осыпается штукатурное покрытие, со стен отходит краска, преобладает повышенная влажность, вентиляция работает слабо, на стенах и потолке обнаружена вода, плитка на напольном покрытии частично отколота, а также отсутствует возможность проведения влажной уборки и дезинфекции помещения, имеется вероятность попадания штукатурного покрытия на чистую посуду, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в обеденном зале пищевого блока требуется проведение ремонта, а именно: потолок частично покрыт плесневым грибком, со стен частично осыпалась краска, оконные блоки прогнили.

В нарушение п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, журнал осмотра открытых поверхностей тела работников представлен, однако заполнен только до 28.02.2021, что свидетельствует о том, что допуск работников на пищевой блок не проводится.

Кроме того, в раздевалке для персонала, которая оборудована шкафами для хранения личной и санитарной одежды, необходимо проведение ремонта, а именно: потолок частично покрыт плесневым грибком, с потолка осыпается штукатурное покрытие, полы в раздевалке провалились, в нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помимо этого, в личной медицинской книжки Чирковой Н.С. отсутствует отметка о прохождении флюорографии в 2020 году, дата прохождения – 20.12.2019, в личной медицинской книжки Ларченковой Е.В. гигиеническая аттестация только до 14.11.2020, что свидетельствует о нарушении требований п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таким образом, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства не исключают вторичного загрязнения реализуемых и приготавливаемых блюд, что влечет о возникновении и распространении

Таким образом, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства не исключают вторичного загрязнения реализуемых и приготавливаемых блюд, что влечет о возникновении и распространении кишечных инфекций, вирусного гепатита, дизентерии, сальмонеллеза, пищевых отравлений среди проживающих в ГБУ «Торопецкая ПНИ», поскольку на пищеварительном блоке не созданы условия для реализации и приготовления блюд.

Согласно ст. 41 Конституции РФ, ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Вышеперечисленные нарушения действующего законодательства в ГБУ «Торопецкая ПНИ» допущены, в том числе в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Торопецкого района.

В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 22, ст. 24 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устранению и недопущению впредь подобных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении указанного законодательства, к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру Торопецкого района в письменной форме в установленный законом срок, при принятии решения о привлечении к ответственности виновных лиц, с приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района

советник юстиции

Пилипенко Д.Н., 8-48-268-2-13-01



А.В. Воробьев

Государственное
бюджетное
учреждение
**«ТОРОПЕЦКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ»**

д. Дергино, п/о Подгороднее,
Торопецкий район,
Тверская область, 172860
Тел./факс: 8 (48268) 2-50-54, 2-50-73
e-mail: trpinter@mail.ru
http://toropets-pni.ru

**Прокуратура
Торопецкого района**

**Прокурору района
советнику юстиции
А.В. Воробьеву**

Исх. № 128 от 13.04.2021 г.

**Информация
об устранении нарушений законодательства,
указанных в Представлении от 16.03.2021г. №43-б-2021**

№ п/п	Нарушения	Сведения об устранении
1.	В административном здании второго этажа, а именно в кабинете бухгалтерии, директора, кабинете №6, в кабинете отдела кадров №7, в кабинете старшей медсестры, в помещении отдыха персонала столовой допущена горючая отделка стен, электрическая проводка проложена по горючей отделке стен.	Устранено (горючая отделка стен демонтирована, стены обиты гипсокартоном и покрашены).
2.	В кабине отдела кадров №7, в корпусе 3; в кабинете №18, на медицинском посту №2, в кабинете старшей медсестры эксплуатируются электрические чайники, микроволновая печь, телевизор; в кабинете № 2 (заместитель директора) используется электрический обогреватель.	Устранено.
3.	В коридоре второго этажа 2 корпуса пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 0,5 метра от электрической лампы освещения.	Не устранено, требуется капитальный ремонт жилого корпуса №2, на имя Министра социальной защиты населения Тверской области направлено ходатайство о выделении дополнительного финансирования.
4.	Ширина открытой лестницы и эвакуационного выхода со второго этажа корпуса №2 менее 0,8 м (0,68м); ширина эвакуационного выхода с первого этажа корпуса № 2 менее 0,8 м (0,69 м).	Не устранено, требуется капитальный ремонт жилого корпуса №2, на имя Министра социальной защиты населения Тверской области направлено ходатайство о выделении дополнительного финансирования.

Торопецкий район
« 15 04 21 »

5.	В корпусе №1 нарушена изоляция электрического провода в палате.	Устранено. К пожарному учреждения применено дисциплинарное взыскание «Выговор».
6.	В помещении гаража обнаружен горючий мусор, электрические выключатели и розетки установлены на горючем основании, допускается соединение электропроводов пожароопасным способом «вкрутку», не определены категории по пожарной опасности.	Устранено (мусор убран, помещение гаража обесточено до проведения ремонта электропроводки, категории по пожарной опасности определены). К пожарному учреждения применено дисциплинарное взыскание «Выговор».
7.	В мастерской эксплуатируется отопительная печь с трещинами и разрушениями.	Устранено (печь разобрана). К пожарному учреждения применено дисциплинарное взыскание «Выговор».
8.	В помещении продовольственного склада эксплуатируется электрический светильник без плафона, электрические обогреватели и чайники.	Устранено. К пожарному учреждения применено дисциплинарное взыскание «Выговор».
9.	Здания для свиней, коров, кормокухни не оборудованы АПС и системой оповещения при пожаре.	Согласно Свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020г. (вступил в силу с 01.03.2021г.): животноводческие здания оборудуются СПС при площади здания более 10000 кв.м. (площадь здания для свиней и коров учреждения составляет 500 кв.м., копию техпаспорта прилагаем).
10.	В помещении КПП допускается одновременная эксплуатация обогревателя и электрического чайника.	Устранено.
11.	Не представлены переработанные инструкции в отношении каждого здания, сооружения о мерах пожарной безопасности социального учреждения с учетом специфики объектов и помещений.	Устранено.
12.	Не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов (в связи с тем, что на	Устранено (указанный товар возвращен поставщику, накладная возврата прилагается).

	коробках товара отсутствует маркировка на русском языке определить конкретный вид товара, мандарины или апельсины, не представляется возможным).	
13.	Отсутствует ремонт в помещениях склада для хранения фасованной продукции, низкопортящейся продукции.	Устранено частично (проведена покраска стен, на имя Министра социальной защиты населения Тверской области направлено ходатайство о выделении дополнительного финансирования).
14.	В помещении для хранения сахара установлены поддоны, которые длительное время не поднимались, влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств указанного помещения не проводится.	Устранено. К заведующей складом учреждения применено дисциплинарное взыскание «Выговор».
15.	Режим хранения пищевых продуктов в помещениях склада осуществляется ненадлежащим образом.	Устранено. К заведующей складом учреждения применено дисциплинарное взыскание «Выговор».
16.	В холодильных камерах для хранения рыбы установлены поддоны, которые давно не поднимались, уборка холодильных камер не проводится.	Устранено. К заведующей складом учреждения применено дисциплинарное взыскание «Выговор».
17.	Сырая рыба и сельдь соленая в ведрах хранятся в одном холодильном оборудовании.	Устранено. К заведующей складом учреждения применено дисциплинарное взыскание «Выговор».
18.	Требуется проведение косметического ремонта в овощехранилище.	Планируется устранить по мере наступления сухой теплой погоды.
19.	Вентиляция помещений кухни работает некачественно, на потолке присутствует сырость во всех помещениях пищевого блока, эффективность работы вентиляции не организована.	Не устранено. Составляется дефектная ведомость на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции кухни, на имя Министра социальной защиты населения Тверской области направлено ходатайство о выделении дополнительного финансирования.
20.	В мясном цехе установлены две газовые плиты, готовка блюд осуществляется в сыром цехе.	Устранено.
21.	Требуется проведение ремонта помещений кухни и столовой.	Устранено. Проведен косметический ремонт помещений кухни своими силами, для проведения капитального ремонта помещений кухни и столовой на имя Министра

		социальной защиты населения Тверской области направлено ходатайство о выделении дополнительного финансирования.
22.	Картофель и остальные овощи чистят вручную.	Устранено. Картофелечистка исправна.
23.	Овощной цех: Уборка овощного цеха для первичной обработки овощей проводится ненадлежащим образом. Картофель хранится неопределенное время в одном баке с маркировкой "Овощи вареные", в другом - от картофеля чувствуется кислый запах. Одна моечная раковина не подключена к централизованным сетям водоснабжения. Отсутствует маркировка на технологическом оборудовании.	Устранено. К шеф-повару учреждения применено дисциплинарное взыскание "Выговор".
24.	Бытовая ванна, которая расположена в рыбном цехе, имеет сколы.	Устранено. Ванна заменена.
25.	В горячем цехе на стене обнаружены тараканы.	Устранено. Проведена дезинсекция помещений кухни. Заключен договор на комплексную дезинсекцию всех жилых корпусов учреждения. Акты дезинсекции и договор прилагаются.
26.	В личной медицинской книжке Чирковой Н.С. отсутствует отметка о прохождении флюорографии в 2020 году; в личной медицинской книжке Ларченковой Е.В. гигиеническая аттестация только до 14.11.2020г.	Устранено.

К директору интерната и лицам, ответственным за противопожарную безопасность и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждении, применено дисциплинарное взыскание "Выговор".

Приложение: документы, подтверждающие выполнение представления на 34 листах в 1 экз.

Директор ГБУ «Торопецкий психоневрологический интернат»



И.А. Иванова