

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 12, тел. (4822) 32-19-21, факс (4822) 34-26-36, E-mail: [ugps@tvcom.ru](mailto:ugps@tvcom.ru)  
 ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам  
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области  
 172800 Тверская область г. Андреаполь, ул. 50 л. Октября, д. 1а, телефон (48267)3-26-58, факс 3-14-75

**Предписания № 101 / 1 / 39**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное учреждение "Торопецкий психоневрологический интернат"  
 (категория риска – чрезвычайно высокий риск), Директор ГБУ "Торопецкий  
психоневрологический интернат" Иванова Ирина Александровна  
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
 юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина)  
 владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по  
 Тверской области – Заместителя Главного государственного инспектора Тверской области по  
 пожарному надзору Е.А. Груздева

(наименование органа ГПН)

№ 101 от 29.10.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
 безопасности» в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут 25 ноября 2019 года, с 10 часов  
 00 минут по 16 часов 00 минут 26 ноября 2019 года, с 12 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 29  
 ноября 2019 года, проведена проверка Государственное бюджетное учреждение "Торопецкий  
 психоневрологический интернат" (категория риска – чрезвычайно высокий риск), по адресу(ам): д.  
 Дергино, Торопецкий район, Тверской области, Фоминым Вячеславом Геннадьевичем - главным  
 государственным инспектором Андреапольскому, Торопецкому районам Тверской области по  
 пожарному надзору,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
 проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Государственное бюджетное учреждение «Торопецкий  
 психоневрологический интернат» Ивановой Ириной Александровной  
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной  
 безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
 безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пр-ед-пис-а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемый дощатый сарай (гараж) не оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации.	приложение А таблица А 3, СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	До 01.04.2020 г.	

2	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемый дощатый сарай (гараж) не оборудован установкой системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей	таблица 2, п.17, СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	До 01.06.2020 г.	
3	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемое здание клуба не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации.	приложение А таблица А 3, СП 5.13130.2009	До 01.06.2020 г.	
4	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемое здание клуба не оборудовано установкой системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	таблица 2, п.17, СП 3.13130.2009	До 01.06.2020 г.	
5	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемое здание свинарника, коровника и здания кормокухни не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации	приложение А таблица А 3, СП 5.13130.2009	До 01.06.2020 г.	
6	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемое здание свинарника, коровника и здания кормокухни не оборудовано установкой системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	таблица 2, п.17, СП 3.13130.2009	До 01.06.2020 г.	
7	Шлейфы пожарной сигнализации не являются не распространяющие горение.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 143, пункт 13.15.7 СП 5.13130.2009	До 01.06.2020 г.	
8	План эвакуации на первом этаже в столовой не сориентирован, требует корректировки.	П. 7, Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. №390.	До 01.01.2020 г.	
9	Предел огнестойкости строительных конструкций в корпусе № 1, внутренней открытой лестницы R-15 (деревянные), в тоже время предел огнестойкости требуется не менее R- 45.	Ст. 87, пункт 2., таблица 21 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	До 01.04.2020 г.	

10	стены в кабинете директора отделаны горючими материалами	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012, Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	До 01.04.2020 г.	
11	стены в кабинете бухгалтерии отделаны горючими материалами.	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012	До 01.04.2020 г.	
12	стены в комнате отдыха отделаны горючими материалами	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012	До 01.04.2020 г.	
13	в комнате № 4 корпуса № 4 электропровода подведенные к светильнику выполнены пожароопасным способом «вскрутку».	П. 42, ППР в РФ.	До 01.01.2020 г.	
14	План эвакуации на первом этаже корпуса № 1 не сориентирован, не обозначена лестница на второй этаж, требует корректировки.	П. 7, ППР в РФ.	До 01.01.2020 г.	
15	План эвакуации на втором этаже корпуса № 1 не сориентирован, требует корректировки.	П. 7, ППР в РФ.	До 01.01.2020 г.	
16	у главного входа 1 корпуса, на первом этаже внутри здания световой оповещатель «Выход» запитан отдельно от сети 220 В.	таблица 1, СП 3.13130.2009.	До 01.01.2020 г.	
17	- у выходов 2 корпуса, внутри здания световые оповещатели «Выход» запитаны отдельно от сети 220 В, кроме одного на первом этаже.	таблица 1, СП 3.13130.2009.	До 01.01.2020 г.	
18	отсутствует устройство для самозакрывания на первом этаже второго корпуса.	п. 4.2.7 Свода правил 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) Дата введения 2009-05-01	До 01.01.2020 г.	
19	Стены эвакуационных путей ведущих из столовой отделаны горючими материалами.	П. 33, ППР в РФ.	До 01.04.2020 г.	
20	Ширина открытой лестницы и эвакуационного выхода со второго этажа, корпуса № 2, снаружи здания 0,68 м, то есть менее 0,8 м.	П. 5.2.16 СП 1.13130.2009	До 01.06.2020 г.	
21	Ширина открытой лестницы и эвакуационного выхода, корпуса № 3, снаружи здания 0,69 м, то есть менее 0,8 м.	п. 5.2.16 СП 1.13130.2009	До 01.06.2020 г.	

22	Ширина дверного проема запасного эвакуационного выхода 1 этажа, 2 корпуса составила, составила 0,69 м при требуемой ширине менее 0.8 м.	п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	До 01.06.2020 г.	
23	на плане эвакуации второго этажа отсутствует обозначение места расположения.	п. 7, ППР в РФ.	До 01.01.2020 г.	
24	в кабинете № 6 потолок отделан горючими материалами.	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012,	До 01.04.2020 г.	
25	в кабинете старшей медицинской сестры стены отделаны горючими материалами.	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012,	До 01.04.2020 г.	
26	- В дощатом сарае (гараж) осуществляется хранение автомобильной резины с другими вещами и материалами.	п. 340 ППР в РФ.	До 01.04.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Фомин Вячеслав Геннадьевич - Главный государственный инспектор по Андреапольскому, Торопецкому районам Тверской области по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.

“ 29 ” ноября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор Государственного бюджетного учреждения "Торопецкий

  
(подпись)

психоневрологический интернат"

Иванова Ирина Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

" 29 " ноября 20 19 г.

телефон доверия Главного управления МЧС России по  
тверской области - (4822)39-99-99

телефон горячей линии ОНД и ПР (848267) 3-26-58

Государственное  
бюджетное  
учреждение  
**« ТОРОПЕЦКИЙ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ  
ИНТЕРНАТ»**  
172860, Тверская область  
Торопецкий район,  
п/о Подгороднее, д. Дергино  
тел./факс: (848268) 2-50-73, 2-50-54  
E-mail: [trpinter@mail.ru](mailto:trpinter@mail.ru)  
« 25 » февраля 2020г. № 75

ОНД и ГР по  
Андреапольскому,  
Торопецкому районам  
УНД и ГР ГУ МЧС России по  
Тверской области

**Информация о выполнении  
предписания №101/1/39 от 29.11.2019г.**

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Информация о выполнении
1	2	3	4	5
1	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемый дощатый сарай (гараж) не оборудован установкой автоматической пожарной сигнализации.	приложение А таблица А 3, СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	До 01.04.2020 г.	Разработан проект
2	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемый дощатый сарай (гараж) не оборудован установкой системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей	таблица 2, п.17, СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	До 01.06.2020 г.	Разработан проект

3	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемое здание клуба не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации.	приложение А таблица А 3, СП 5.13130.2009	До 01.06.2020 г.	Разработан проект
4	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемое здание клуба не оборудовано установкой системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	таблица 2, п.17, СП 3.13130.2009	До 01.06.2020 г.	Разработан проект
5	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемое здание свинарника, коровника и здания кормокухни не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации	приложение А таблица А 3, СП 5.13130.2009	До 01.06.2020 г.	Разработан проект
6	В нарушении действующего законодательства эксплуатируемое здание свинарника, коровника и здания кормокухни не оборудовано установкой системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.	таблица 2, п.17, СП 3.13130.2009	До 01.06.2020 г.	Разработан проект



7	Шлейфы пожарной сигнализации не являются не распространяющие горение.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 143, пункт 13.15.7 СП 5.13130.2009	До 01.06.2020 г.	Разработан проект, составлена смета, при получении приказа МСЗН Тверской области о выделении субсидии на иные цели (1 450 тыс. рублей) будет проведён электронный аукцион с целью определения Исполнителя
8	План эвакуации на первом этаже в столовой не сориентирован, требует корректировки.	П. 7, Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 г. №390.	До 01.01.2020 г.	Выполнено
9	Предел огнестойкости строительных конструкций в корпусе № 1, внутренней открытой лестницы R-15 (деревянные), в тоже время предел огнестойкости требуется не менее R- 45.	Ст. 87, пункт 2., таблица 21 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	До 01.04.2020 г.	-
10	стены в кабинете директора отделаны горючими материалами	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012, Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	До 01.04.2020 г.	-
11	стены в кабинете бухгалтерии отделаны горючими материалами.	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012	До 01.04.2020 г.	-



12	стены в комнате отдыха отделаны горючими материалами	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012	До 01.04.2020 г.	-
13	в комнате № 4 корпуса № 4 электропровода подведенные к светильнику выполнены пожароопасным способом «вскрутку».	П. 42, ППР в РФ.	До 01.01.2020 г.	Выполнено
14	План эвакуации на первом этаже корпуса № 1 не сориентирован, не обозначена лестница на второй этаж, требует корректировки.	П. 7, ППР в РФ.	До 01.01.2020 г.	Выполнено
15	План эвакуации на втором этаже корпуса № 1 не сориентирован, требует корректировки.	П. 7, ППР в РФ.	До 01.01.2020 г.	Выполнено
16	у главного входа 1 корпуса, на первом этаже внутри здания световой оповещатель «Выход» запитан отдельно от сети 220 В.	таблица 1, СП 3.13130.2009.	До 01.01.2020 г.	Выполнено
17	- у выходов 2 корпуса, внутри здания световые оповещатели «Выход» запитаны отдельно от сети 220 В, кроме одного на первом этаже.	таблица 1, СП 3.13130.2009.	До 01.01.2020 г.	Выполнено
18	отсутствует устройство для самозакрывания на первом этаже второго корпуса.	п. 4.2.7 свода правил 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) Дата введения 2009-05-01	До 01.01.2020 г.	Выполнено
19	Стены эвакуационных путей ведущих из столовой отделаны горючими материалами.	П. 33, ППР в РФ.	До 01.04.2020 г.	Выполнено

20	Ширина открытой лестницы и эвакуационного выхода со второго этажа, корпуса № 2, снаружи здания 0,68 м, то есть менее 0,8 м.	п. 5.2.16 СП 1.13130.2009	До 01.06.2020 г.	-
21	Ширина открытой лестницы и эвакуационного выхода, корпуса № 3, снаружи здания 0,69 м, то есть менее 0,8 м.	п. 5.2.16 СП 1.13130.2009	До 01.06.2020 г.	-
22	Ширина дверного проема запасного эвакуационного выхода 1 этажа, 2 корпуса составила, составила 0,69 м при требуемой ширине менее 0,8 м.	п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	До 01.06.2020 г.	-
23	на плане эвакуации второго этажа отсутствует обозначение места расположения.	п. 7, ППР в РФ.	До 01.01.2020 г.	Выполнено
24	в кабинете № 6 потолок отделан горючими материалами.	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012,	До 01.04.2020 г.	-
25	в кабинете старшей медицинской сестры стены отделаны горючими материалами.	п. 6.7.11, СП 2.13130.2012,	До 01.04.2020 г.	-
26	- В дощатом сарае (гараж) осуществляется хранение автомобильной резины с другими вещами и материалами.	п. 340 ППР в РФ.	До 01.04.2020 г.	Выполнено

Директор ГБУ «Торопецкий  
психоневрологический интернат»



И.А. Иванова